

令和6年度 印西地区一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録

| 項目 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|----|----|----|
| 埋立廃棄物の種類、数量 | 焼却灰、破碎残渣(t) | 533.37 | 480.48 | 463.40 | 654.29 | 441.76 | 491.52 | 526.76 | | | | | |
| | 累計(t) | 140,863.92 | 141,344.40 | 141,807.80 | 142,462.09 | 142,903.85 | 143,395.37 | 143,922.13 | | | | | |
| 擁壁等の点検 | 点検日 | R6.4.11 | R6.5.15 | R6.6.19 | R6.7.25 | R6.8.8 | R6.9.20 | R6.10.16 | | | | | |
| | 点検結果 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | | | | | |
| | 異常時措置日 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 損壊等対応 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 遮水工の点検 | 点検日 | R6.4.11 | R6.5.15 | R6.6.19 | R6.7.25 | R6.8.8 | R6.9.20 | R6.10.16 | | | | | |
| | 点検結果 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | | | | | |
| | 異常時措置日 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 効果低下対応 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 放流水、周縁地下水 | 採取場所 | 処理水槽、上流観測井、下流観測井 | | | | | | | | | | | |
| | 採取日 | R6.4.24 | R6.5.8 | R6.6.11 | R6.7.12 | R6.8.2 | R6.9.13 | R6.10.11 | | | | | |
| | 結果取得日 | R6.5.16 | R6.5.27 | R6.7.2 | R6.7.26 | R6.9.13 | R6.10.11 | R6.11.1 | | | | | |
| | 測定結果 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | | | | | |
| | 異常時措置日 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 水質悪化対応 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 調整池 | 点検日 | R6.4.11 | R6.5.15 | R6.6.19 | R6.7.25 | R6.8.8 | R6.9.20 | R6.10.16 | | | | | |
| | 点検結果 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | | | | | |
| | 異常時措置日 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 異常時対応 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 浸出水処理設備点検 | 点検日 | R6.4.11 | R6.5.15 | R6.6.19 | R6.7.25 | R6.8.8 | R6.9.20 | R6.10.16 | | | | | |
| | 点検結果 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | 異常無 | | | | | |
| | 異常時措置日 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 異常時対応 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |